

现场检查 · 样式验收

交付客户

Synthetic client

报告概览

报告日期

2026年10月7日

报告负责人

QA Inspector

● 总计

6

● 待处理

5

● 已完成

1

现场记录

06

01

已完成

检查项目 1：防护装置

现场说明





现场发现防护装置松动，已拍摄照片记录。请修复后补充整改证据。

整改 1 • 2026年10月7日

已解决

整改前: 2 • 整改后: 1

已紧固防护装置，复查通过。



02

待处理

检查项目 2：防护装置

现场说明

现场发现防护装置松动，已拍摄照片记录。请修复后补充整改证据。

SYNTHETIC SITE EVIDENCE

整改前2026年10月7日 10:00

整改后

暂无照片

03

待处理

检查项目 3：防护装置

现场说明

现场发现防护装置松动，已拍摄照片记录。请修复后补充整改证据。

SYNTHETIC SITE EVIDENCE

整改前2026年10月7日 10:00

整改后

暂无照片

04

待处理

检查项目 4：防护装置

现场说明

现场发现防护装置松动，已拍摄照片记录。请修复后补充整改证据。

SYNTHETIC SITE EVIDENCE

整改前2026年10月7日 10:00

整改后

暂无照片

05

待处理

检查项目 5：防护装置

现场说明

现场发现防护装置松动，已拍摄照片记录。请修复后补充整改证据。

SYNTHETIC SITE EVIDENCE

整改前2026年10月7日 10:00

整改后

暂无照片

06

待处理

检查项目 6：防护装置

现场说明

现场发现防护装置松动，已拍摄照片记录。请修复后补充整改证据。

SYNTHETIC SITE EVIDENCE

整改前2026年10月7日 10:00

整改后

暂无照片